

HASO

شركة هاسو للمقاولات والتنمية
HASO - EGYPT

القاهرة فى : ١٨ / ٠٩ / ٢٠١١ م

أمر تصنیع و توريد لوحات التوزيع الكهربائية مشروع تطوير المبنى الإداري الرئيسي لشركة "مختار إبراهيم" بالمهندسين

السادة / شركة داتكو لتصنيع لوحات التوزيع الكهربائية - DATCO
عناء السيد المهندس / أحمد داود - مدير المبيعات

تحية طيبة وبعد ،،

أصدرنا نحن شركة هاسو للمقاولات والتنمية HASO-EGYPT ، بصفتنا المقاول العام والرئيسي لمشروع تطوير منظومة وشبكة الكهرباء للمقر والمبنى الإداري الرئيسي لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" بالمهندسين، أمرنا المائل للبدء فوراً في التصنيع والتوريد للوحات التوزيع الكهربائية (عدد ٥٦ لوحة) وفقاً للبنود (١٤ : ٢) بمقاييس المشروع بأجمالى قيمته ٧٥٣,٦٥٨ جنيه "فقط سبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وخمسين جنيه مصرى" – مع الالتزام بالآتى:

- ١- الالتزام بالمواصفات الفنية العامة للمشروع ومقاييس بنود الأعمال الخاصة بلوحات التوزيع الكهربائية.
- ٢- الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية المصرية والكود المصري والمعايير الهندسية في تصنيع اللوحات.
- ٣- الالتزام بعرضكم الفني والمالي المقدم للعملية والمعتمد من استشاري المشروع.
- ٤- الالتزام بالبرنامج الزمني التنفيذي المعتمد للتوريد ويتم التسلیم خلال ٨ أسابيع بحد أقصى.
- ٥- الالتزام بإجراء الفحص والإختبار لوحات التوزيع وإصدار تقرير الاعتماد بذلك من استشاري المشروع.

وهذا أمر تصنیع و توريد منا بذلك ،،

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير المشروعات

/ محمد الجمل





تقرير اعتماد لوحات التوزيع الكهربائية

المشروع / تحديث وتطوير المنظومة الكهربائية المتكاملة للمبني الإداري الرئيسي
لشركة المقاولات المصرية "مختار ابراهيم" بالمهندسين

السادة / شركة المقاولات المصرية (مختار ابراهيم)
عناء السيد المهندس / وديع ميخائيل جرجس - مدير قطاع التركيبات الميكانيكية والكهربائية


تحية طيبة وبعد

بالإشارة محضر فحص واختبار لوحات التوزيع الكهربائية (عدد ٥٦ لوحه) بتاريخ ٢٠١١/١١/١
وبناءا علي محضري المصنع للفحص والاختبار وتلافي الملاحظات بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٢ .
وحيث تم فحص لوحات التوزيع الكهربائية الموردة بالموقع (البنود ٢ : ١٤) ووجدت بحالة جيدة
ومطابقة للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية المعتمدة ، وأن المهام الموجودة بها
وفق الأنواع المعتمدة ، ومن ثم لا مانع من تركيبها بالموقع محل اللوحات القديمة بكامل المبني .
وعليه تعتمد اللوحات عالية للتركيب بالموقع وبكامل المبني الإداري طبقا للرسومات -
ونوافق علي المخطط المرفق والمقدم من المقاول لتركيب لوحات التوزيع الكهربائية مع تعديل
فقط مكان التركيب من الطرقة الخلفية لغرفة المنافع بالادوار لتكون في نفس مكان اللوحة القديمة
المستبدلة .

وهذا تقرير منا بذلك، وعليه تم التوقيع.

وتقضوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،

أ.د. محمد رشاد طه فرج
مدير مركز الدراسات والتدريب



مشروع تطوير شبكة كهرباء المقر الإداري لشركته مختار إبراهيم

الجديد عيادة الفراشة الكهربائية التوزيع التوالي لوحدات تكييف منظمه

| ملاحظات | | اسم اللوحة الكودي وظيفتها ومكان ترتيبها وحصر اعدادها وتوزيعها | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|-------------|------|------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| الدور | رمز الدور | الدور | إجمالي لوحة | نحكم | تكيف | مصد | خدمة وإضاءة طوارئ | خدمة وإضاءة رئيسى | ببور - رئيسى ببور - طوارئ | إضاءة - رئيسى ببور - طوارئ | لوحة التشتت والتحكم بالبرديم |
| B | -1 | دور البرديم | 1 | 4 | DBMC | DBCH 1,2,3 | | | | | اللوحة ضمن المحطة |
| G | 0 | الدور الأرضى | 2 | 8 | EMDB | DBLIFT 1,2,3 | DBG | DBEP | DBL | DBP | عدد : لوحة ببور الميزانين |
| M | 0 | دور الميزانين | 3 | 4 | | | DBM2P | DBM1P | DBEP | DBP | عدد ٣ لوحة ببور الأول |
| X | 1 | الدور الأول | 4 | 3 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٣ لوحة ببور الثاني |
| X | 2 | الدور الثاني | 5 | 3 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٣ لوحة ببور الثالث |
| X | 3 | الدور الثالث | 6 | 3 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٣ لوحة ببور الرابع |
| X | 4 | الدور الرابع | 7 | 3 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٣ لوحة ببور الخامس |
| X | 5 | الدور الخامس | 8 | 3 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٣ لوحة ببور السادس |
| X | 6 | الدور السادس | 9 | 3 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٣ لوحة ببور السابع |
| X | 7 | الدور السابع | 10 | 3 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٣ لوحة ببور الثامن |
| X | 8 | الدور الثامن | 11 | 3 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٣ لوحة ببور العاشر |
| X | 9 | الدور العاشر | 12 | 3 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٣ لوحة ببور الحادى عشر |
| X | 10 | الدور الحادى عشر | 13 | 3 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٣ لوحة ببور الحادى عشر |
| X | 11 | الدور الحادى ع عشر | 14 | 3 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٣ لوحة ببور الثاني عشر |
| X | 12 | الدور الثاني عشر | 15 | 2 | | | DBEP | DBL | DBP | X | عدد ٢ لوحة ببور الثالث عشر |
| X | 13 | الدور الثالث عشر | 16 | 2 | | | DBL | DBP | | X | عدد ٢ لوحة بالسطح |
| R | 14 | دور السطح | 17 | 56 | DBER | DBR | | | | | اجمالى عدد نوع اللوحات الوظيفية |

اجمالی عدد نوع اللوحات الوظيفية

لهم كيbic جميع الورحات الفرعية بالمبني بجمع الأدوار — بالطفرة الفعلية لغرفة المدفع الكهربائية الموجودة بها وحدة مناولة التكليف حالياً — وتتلقى الخدمة فوراً — حسب التصريح الصالح بالتنفيف.